

VEGABAR 82

Ведомый датчик для электронного дифференциального давления Преобразователь давления с керамической измерительной ячейкой



Область применения

Ведомый датчик VEGABAR 82 в сочетании с ведущим датчиком типа VEGABAR 80 предназначен для измерения дифференциального давления. Такая система применяется для измерения дифференциального давления, уровня с наложенным избыточным давлением или вакуумом, расхода, плотности или межфазного уровня. Измеряемые среды - газы, пары и жидкости. Присутствие твердых веществ, например песка, не является проблемой для износостойкой керамической ячейки.

VEGABAR 82 обеспечивает высочайшую эксплуатационную надежность и безопасность. Датчик применим в любых отраслях промышленности.

Преимущества

- Высокая эксплуатационная готовность, высочайшая стойкость керамической ячейки к перегрузкам и вакууму
- Самые малые диапазоны измерения и повышенная точность измерения
- Экономичность в эксплуатации и обслуживании благодаря неизнашиваемой керамической ячейке

Функция

Измерительная ячейка преобразователя давления преобразует приложенное давление в электрический сигнал. Из этого зависимого от давления сигнала встроенная электроника формирует нормированный выходной сигнал.

Чувствительным элементом VEGABAR 82 является керамическая измерительная ячейка CERTEC® с отличной долгосрочной стабильностью и высокой стойкостью к перегрузкам. Эта измерительная ячейка дополнительно оснащена температурным датчиком. Значение температуры может индицироваться на модуле индикации и настройки или выдаваться через сигнальный выход.

Технические данные

-1 ... +100 bar/-100 kPa ... +10 MPa Диапазоны измерения

(-14.5 ... +1450 psig)

Наименьший диапазон

+0,025 bar/+2,5 kPa (+0.363 psig)

измерения

Погрешность измерения < 0.05 %; < 0.1 %; < 0.2 %Погрешность измерения < 0.075 %; < 0.15 %; < 0.3 %

(вся система)

Присоединение Резьба от G½, фланцы от DN 15, ¾",

гигиенические присоединения -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) Температура процесса

Температура окружающей среды, хранения и транспортировки

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Питание через ведущий датчик

Материалы

Контактирующие с продуктом детали прибора изготавливаются из нержавеющей стали 316L, PVDF, с плакировкой из сплава С4, а также из керамики Saphir-Keramik®. Уплотнение может изготавливаться из FKM, FFKM или EPDM.

Полный перечень возм деле "Konfigurator" на

иалов и уплотнений см. в раз-

через "VEGA Tools".

Исполнения корпуса

Корпуса в однокамерном исполнении изготовлены из пластика, алюминия или нержавеющей стали.

Имеются исполнения со степенью защиты до IP 68 (25 bar) с выносной электроникой, а также ІР 69К.

Варианты исполнения электроники

Для ведущего датчика (Master) возможна, наряду с двухпроводной электроникой 4 ... 20 mA/HART, также электроника в чисто цифровом исполнении Profibus PA или Foundation Fieldbus.

Сертификация

Устройства имеют разрешения на применение во взрывоопасных зонах, например, по ATEX и IEC. Устройства также имеют различные разрешения на применение на судах, например: GL, LRS или

Подробную информацию см. на ле "Zulassungen".

в разде-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: https://metrica-markt.ru/vega || Эл. почта: info@metrica-markt.ru



Настройка

Настройка устройства выполняется через подключенный ведущий датчик.

Измерительная схема





Схема для измерения уровня в емкости под давлением

- 1 VEGABAR 82
- 2 VEGABAR 82 ведомый датчик (Slave)


Электрическое подключение



Пример подключения - электронное дифференциальное давление

- 1 Ведущий датчик (Master)
- 2 Ведомый датчик (Slave)
- 3 Соединительный кабель
- 4 Токовая цепь питания и сигнала ведущего датчика (Master)

Размеры



Размеры VEGABAR 82

- 1 Резьбовое исполнение G½ (заподлицо, по ISO 228-1)
- 2 Резьбовое исполнение G1½
- 3 Фланцевое исполнение DN 50

Лист технических данных

Информация

ьнейшую информацию об изделиях VEGA см. на

зделе загрузок на можно найти руководства по эксплуа рименению в различных отраслях промышленности, разрешения на применение, чертежи устройств и др.

В разделе бесплатных загрузок находятся также файлы GSD и EDD для систем Profibus PA и файлы DD и CFF для систем Foundation Fieldbus.

Выбор устройств

 Через "Finder" на подходящий прин подходящий прин подробные сведе "Configurator" на подходящий прин подробные сведе подражения и "VEGA Tools".
 и "VEGA Tools" можно выбрать я.

Контакт

Соответствующее предст шей домашней странице

EGA можно найти на на-